

**DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS**

Danboline protege pantoques, cabinas y mamparos contra el desgaste y la penetración de la humedad. Danboline resiste el vertido de aceite y combustible y se limpia con facilidad.

\* Alta opacidad para una excelente capacidad de cobertura

\* Muy resistente

\* Disponible en diversos colores

**INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS**

<b>Color</b>	YMA100-Gris, YMA102-Blanco No todos los colores, ni todos los tamaños están disponibles en todos los países.
<b>Acabado</b>	Brillo
<b>Densidad</b>	1.05
<b>Sólidos en volumen</b>	48% promedio
<b>Tiempo habitual de almacenamiento</b>	2 año(s)
<b>VOC</b>	411 g/l
<b>Tamaño del envase</b>	750 ml 2.5 l

**INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO**

	Intervalo de repintado							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Seco al Tacto	16 horas		8 horas		6 horas		3 horas	
Recubierto por	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.
Danboline	36 horas	4 días	24 horas	3 días	16 horas	2 días	12 horas	1 día

**APLICACIÓN Y USO**

<b>Preparación</b>	<p><b>SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS</b>  <b>En buen estado</b> Lavar con Super Cleaner, enjuagar con agua dulce y dejar secar. Frota con un papel de lija del 180-220.  <b>En mal estado</b> Elimine todos los revestimientos anteriores y aplique una imprimación al sustrato.  <b>IMPRIMACIONES</b> Todas las preparaciones de sustratos sin tratar se abordan en las correspondientes fichas técnicas de las imprimaciones.  <b>MADERA SIN TRATAR</b> Aplique una imprimación con Yacht Primer o Interprotect.  <b>ACERO</b> Aplique una imprimación con Yacht Primer o Interprotect.  <b>ALUMINIO</b> Aplique una imprimación con Yacht Primer o Interprotect.  <b>FIBRA DE VIDRIO</b> Lavar con Super Cleaner, enjuagar con agua dulce y dejar secar. Lijar con papel de grano 180-220P. Debe prestar especial atención al anverso de la fibra de vidrio trabajada con molde. No es preciso dar una imprimación.</p>
<b>Método</b>	Lije la imprimación con un papel de lija seco o al agua de grano 180-280. Quite el polvo con un trapo. Aplique 1-2 capas.
<b>Consejos</b>	<p><b>Mezcla</b> Agítelo bien antes de usar.  <b>Disolvente</b> Disolvente nº 1 (disolvente 910 para pulverización)  <b>Limpiador</b> Disolvente nº 1  <b>Control de ventilación y humedad</b> Aplicar con buena ventilación y ambiente seco.  <b>Pistola convencional</b> Presión: 3-4 bar; Tamaño de la boquilla: 1,2 mm. Diluya aproximadamente al 20% con disolvente 910.  <b>APLICACIÓN A PISTOLA SÓLO PARA USO PROFESIONAL.</b>  <b>Otros</b> Para conseguir una mayor protección contra la absorción de humedad y la ósmosis en los pantoques, utilice Gelsield.</p>
<b>Algunos puntos importantes</b>	<p>La temperatura del producto debe estar entre 15 y 35°C.          La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 35°C.          La temperatura del sustrato debe estar entre 5°C y 35°C.</p>
<b>Compatibilidad/sustratos</b>	Está indicado para todos los sustratos que se especifican. Recubrir sólo con pinturas monocomponentes.

Para más información contactar con el técnico de su zona o en [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

# Danboline

## Acabados

Pintura protectora para pantoques



<b>Número de capas</b>	1-2 capas
<b>Rendimiento</b>	(Teórico) - 12.3 m <sup>2</sup> /l a brocha (Práctico) - 11.0 m <sup>2</sup> /l
<b>DFT recomendado por capa</b>	40 micras seco
<b>WFT recomendado por capa</b>	82 micras húmedo
<b>Métodos de aplicación</b>	Brocha, Pistola convencional, Rodillo

### INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

#### Almacenamiento

##### INFORMACIÓN GENERAL:

Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Danboline, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa.

##### TRANSPORTE:

Danboline debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra hasta su utilización.

#### Seguridad

##### GENERAL:

Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica.

##### VERTIDOS:

No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan.

No se eliminarán restos de Danboline a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.

#### NOTAS IMPORTANTES

*La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.*

Para más información contactar con el técnico de su zona o en [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.